DRŽAVNI ZBOR
P R E J E T O 29.11.2019, 020-07/19-1678/3, 801-11/19-0025/3

Podpisnik: Simon Zajc
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: 24 ff a4 a0 00 00 00 00 56 7c c0
Datum in čas podpisa: 12:25, 29.11.2019
Ref. št. dokumenta: 001-194/2019/7

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: pr.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Državni zbor Republike Slovenije
mag. Dejan Židan, predsednik
Šubičeva ulica 4
1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si

Številka: 001-194/2019/7
Datum: 25. 11. 2019

Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Franca Rosca v zvezi s predelavo in vgradnjo ekološko sporne zemljine

Spoštovani,

poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Franc Rosec je na ministra za okolje in prostor naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s predelavo in vgradnjo ekološko sporne zemljine. Pregrada med Družmirskim in Velenjskim jezerom se zasipava s sadro in pepelom iz TE Šoštanj. Zaradi pomanjkanja navedenega materiala iz TE Šoštanj in oženja pregrade med jezeroma je po navedbah poslanca predvideno odlaganje materiala, ki bo nastajal pri izgradnji 3. razvojne osi. Ker se s samo izgradnjo 3. osi zamuja, se odmika tudi odlaganje materiala na pregrado.

Navedeni problem so v preteklem letu reševali z nasutjem materiala, ki je nastal ob izgradnji logističnega centra Lidl v Arji vasi. Med tem materialom je bila tudi onesnažena zemljina iz igrišča vrtca v Hudinji, ki je bila brez soglasij vgrajena v pregrado.

Nadalje poslanec navaja, da ima Mestna občina Celje še veliko spornih zemljin, in kot je mogoče zaslediti iz medijev, naj bi v navedeno pregrado vgradili tudi ogromne količine predelane zemljine v gradbeni odpadek, ki je bila med urejanjem nadgradnje železniške povezave leta 2017 izkopana vzdolž stare cinkarne.

V povezavi z navedeno problematiko poslanec zaproša za odgovore na naslednja vprašanja:

- *V kateri fazi pridobivanja dovoljenj je izbrani izvajalec/pobudnik?*
- *Ali lahko glede na lokacijo vgradnje sporne zemljine pričakujemo kakšne učinke na kvaliteto vode v obeh jezerih, še posebej Velenjskem jezeru, ki se uporablja za turistične namene?*
- *Ali ima izbrano podjetje/ponudnik ustrezno tehnično znanje in opremo za predelavo zemljine?*
- *Koliko potrjenih referenc ima omenjeno podjetje?*
- *Kakšen način monitoringa nad izvajanjem del predvidevate (na kakšen način se bo izvajala kontrola/analiza materiala, ki bo namenjen za vgradnjo? Bo šlo za zvezane ali zgolj občasne meritve?*
- *S kakšnimi ukrepi boste preprečili dogodke, kot je bil lani na primeru zemljine, ki je bila pripeljana iz vrtca na Hudinji in mimo vseh dovoljenj odložena na omenjenem področju?*

V nadaljevanju so podani odgovori iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

- ***V kateri fazi pridobivanja dovoljenj je izbrani izvajalec/pobudnik?***

Na Ministrstvu za okolje in prostor se na Sektorju za dovoljenja po integralnem postopku vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja za Napravo za predelavo zemeljskega izkopa v gradbeni proizvod. Ker je postopek še v teku, ga ne moremo komentirati.

- ***Ali lahko glede na lokacijo vgradnje sporne zemljine pričakujemo kakšne učinke na kvaliteto vode v obeh jezerih, še posebej Velenjskem jezeru, ki se uporablja za turistične namene?***

Agencija RS za okolje v okviru državnega monitoringa kakovosti voda spremlja kakovost Pake, Družmirskega in Velenjskega jezera. Kakovost Pake se spremlja na merilnih mestih Ločan, Šoštanj, Skorno in Slatina, kakovost Velenjskega in Družmirskega jezera pa približno na sredini posameznega jezera.

Rezultati analiz kažejo, da so Paka v Šoštanju, kakor tudi obe jezeri, Družmirsko in Velenjsko, v zmernem ekološkem stanju zaradi preseženih mejnih vrednosti molibdena in v Velenjskem jezeru tudi sulfata. Zmerno stanje pomeni, da je že sedaj opazen vpliv človekovih aktivnosti na ekosistem in cilji Vodne direktive niso doseženi.
Vsaka dodatna obremenitev s spornim materialom, bi stanje jezer z vidika kakovosti voda še dodatno poslabšala.

- ***Ali ima zbrano podjetje/ponudnik ustrezno tehnično znanje in opremo za predelavo zemljine?***
- ***Koliko potrjenih referenc ima omenjeno podjetje?***

Na zgornji vprašanji Ministrstvo za okolje in prostor ne more podati odgovora, ker je javno naročilo za ravnaje z zemljino izpeljal investitor, ki razpolaga s podatki glede tehničnega znanja, opreme in referenc.

- ***Kakšen način monitoringa nad izvajanjem del predvidevate (na kakšen način se bo izvajala kontrola/analiza materiala, ki bo namenjen za vgradnjo? Bo šlo za zvezane ali zgolj občasne meritve)?***

Vprašanje se ne nanaša na postopke in pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Izvajanje nadzora je v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenija za infrastrukturo.

- ***S kakšnimi ukrepi boste preprečili dogodke, kot je bil lani na primeru zemljine, ki je bila pripeljana iz vrtca na Hudinji in mimo vseh dovoljenj odložena na omenjenem področju?***

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08) je za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču v celoti odgovoren investitor.
V primeru sanacije vrtca Aljažev hrib je bila investitor Mestna občina Celje.

Investitor mora zagotoviti za vsak poseg izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo pokazati pristojnemu inšpektorju.

Ob izkopavanjih v logističnem centru Lidl je bilo pridobljeno OVD za vnos zemeljskega izkopa v količini 208.780 m3, ki je nastal na območju gradnje logističnega centra Arja vas in ni zajemal zemljin iz drugih lokacij. Zemljina iz Vrtca Tončke Čeč Hudinja v količini 2.150 ton, za katero OVD za odlaganje ni bilo pridobljeno, se je odložila na pridobivalni prostor premogovnika Velenje skupaj z zemljino iz Lidla. Inšpekcija njene odstranitve ni odredila, ker to fizično ni bilo mogoče, saj sta bili zemljini pomešani in že vgrajeni v nasip. Inšpekcija RS za okolje in prostor je zaradi izkopa nenevarne zemljine, ki je nastala pri sanaciji otroškega igrišča vrtca Tončke Čeč (Hudinja, Celje), uvedla dva prekrškovna postopka, v katerih sta že bili izdani odločbi. Postopka sta zaključena.

Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2018 vodila inšpekcijski postopek v zvezi s sanacijo vrtca Tončke Čečeve, enota Aljažev hrib. Ugotovljeno je bilo, da je nastalo pri sanaciji 680 t odpadka s kl. št. 17 05 04 – zemlja in kamenja, ki nista navedena v 17 05 03. Odpadek je bil predan pooblaščenemu zbiralcu, o čemer je bil pridobljen evidenčni list. Postopek je zaključen.

Zemljina, ki je nastala v zadnjem času pri sanaciji vrtca Mavrica v Celju in se odstranjuje pod nadzorom Ministrstva za okolje in prostor, je bila odpeljana na začasno skladiščenje v Simbio d.o.o., Celje. Nadzor izvaja tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor. Zemljino (odpadek s klasifikacijsko številko 17 05 04) bo prevzelo podjetje Nerinvest d.o.o., ki jo bo predelalo na podlagi veljavnega OVD številka 35472-80/2018-9 z dne 8.10.2019 in jo uporabilo za revitalizacijo kamnoloma Andraž. Predelavo bo Inšpektorat RS za okolje in prostor nadziral. Ta zemljina ni predvidena za sanacijo ugreznin Premogovnika Velenje.

Menimo, da je nadzor s strani pristojnega ministrstva in Inšpektorata RS za okolje in prostor primeren in onemogoča nepravilno odlaganje nevarnih zemljin v okolje.

S spoštovanjem,

SIMON ZAJC
MINISTER